

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

OBRA: MELHORIAS E REPAROS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

LOCAL: LINHA BARRA BONITA – MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

De acordo com vistoria realizada na estrutura física da Escola Rural Municipal Santo Antônio constatou-se a existência de diversos serviços de reparos e melhorias necessitando de auxilio financeiro para a execução dos mesmos.

Os principais serviços constatados são: pintura interna e externa da escola, pintura e reparos de calçadas e muros, substituição de portas, substituição de forros, substituição de roda meio em madeira, captação e encaminhamento de aguas pluviais, substituição de pisos, melhorias na instalação elétrica, reparos em janelas.

O presente memorial fotográfico apresenta as condições físicas da escola, demonstrando a urgência da realização dos serviços.




Figura 01 – paredes de sala de aula;



Figura 02 – paredes sala de aula;



Figura 03 – paredes da área de circulação;



Figura 04 – parede de sala de aula;



Figura 05 – pisos da área de circulação;



Figura 06 – calçadas que serão reformadas;



Figura 07 – beirais danificados;



Figura 8 – beirais danificados;



Figura 9 – quadra coberta;



Figura 10 – portas em geral danificadas;



Figura 11 – caixas de passagem precárias;



Figura 12 – portão principal;



Figura 13 – melhoramento no acesso principal;



Figura 14 – substituição de forros;



Figura 15 – instalação de calhas e platibanda na fachada da escola;



Figura 16 – pintura de muros, calçadas e estruturas de cobertura;



Figura 17 – pintura de muros, calçadas;



Figura 18 – pintura das janelas e portas de ferro e reinstalação de vidros;



Figura 18 – pintura das janelas e portas de ferro e reinstalação de vidros;

Nova Esperança do Sudoeste, 08 de dezembro de 2017.