## REFORMA DO GINÁSIO E MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE BARRA BONITA

## PLANILHA DE SERVIÇOS - MÃO-DE-OBRA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	M.O. Unit. C/ BDI	M.O. Total C/ BDI
1			DEMOLIÇÃO				378,80
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,20	27,90	33,48
1.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,56	135,15	210,83
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,97	6,56	78,55
1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,30	16,95	55,94
2			QUADRA DE ESPORTES				10.519,00
2.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	М	211,96	6,20	1.314,24
2.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	1.023,80	7,13	7.302,15
2.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	0,78	184,67	144,04
2.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,97	9,70	116,17
2.5	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	38,49	27,14	1.044,44
2.6	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,30	18,99	62,68
2.7	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	М	8,20	4,14	33,92
2.8	2427	ORSE	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	-	-
2.9	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	38,49	5,98	230,06
2.10		ORSE	Passarinheira polipropileno universal para proteção de telhado	m	142,20	1,68	238,77
2.11	18.02.13	SUDECAP	REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM	CJ	1,00	32,53	
3			CAMPO DE FUTEBOL				21.114,40
3.1		ORSE	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	m	262,00	1,93	504,51
3.2		SUDECAP	TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO	UN	2,00	134,11	268,23
3.3	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2°, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	840,00	24,22	20.341,66
4			SERVIÇOS FINAIS				3.336,20
4.1		SEDOP	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	14,40	90,40	1.301,69
4.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.023,80	1,99	2.034,51

TOTAL GERAL 35.348,39