



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



## MEMORIAL FOTOGRÁFICO

### MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

**OBRA: REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE KM 38**

**ÁREA: 154,45 m<sup>2</sup>**

**LOCAL: RUA PRINCIPAL LINHA KM 38, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR**

De acordo com a vistoria realizada na Unidade Básica de Saúde KM 38 constatou-se a necessidade de diversos serviços para melhoria e conservação da construção. Entre os serviços identificados foram: pintura interna e externa, abertura de porta de entrada principal, instalações de calhas e destinação das águas pluviais, instalação de nova cobertura em estrutura metálica e telha termo acústica instalação de platibanda em estrutura metálica, realização de diversos reparos nas instalações hidro sanitárias, construção de calçada de acesso e rampa de acessibilidade, revitalização da fachada e substituição de portas.

O presente memorial fotográfico apresenta as condições da edificação onde serão realizados os serviços solicitados, complementando demais peças técnicas.



Figura 01 – Entrada Principal (Pintura, troca forro, substituição porta);



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



Figura 02 – Fachada (Pintura, platibanda em estrutura metálica, execução de calçadas e rampa);



Figura 03 – Fachada (revitalização da fachada, pinturas, calçadas, rampa de acessibilidade, platibanda e troca da cobertura);





# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



Figura 04 – Parte externa (construção da calçada, instalação de calhas, troca de toda cobertura);



Figura 05 - Reforma nas instalações hidráulicas, pintura interna, substituição de forro, substituição das instalações elétricas;



Figura 06 – Pintura interna;



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



Figura 07 - Pintura interna, substituição de forro, substituição das instalações elétricas, substituição do piso cerâmico;



Figura 08 – Pintura interna, correção das trincas da alvenaria;



Figura 09 – Pintura interna;



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



Figura 10 – Pintura interna, substituição de forro, substituição das instalações elétricas, substituição do piso cerâmico;



Figura 11 – Substituição do piso cerâmico;



Figura 12 – Pintura interna, substituição de forro, instalação de calhas;



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



Figura 13 – Pintura interna, correção das trincas da alvenaria;



Figura 14 – Pintura interna, substituição de forro;



Figura 15 – Pintura interna e substituição de cantoneiras de PVS e forro de PVC danificado substituição das instalações elétricas;



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



Figura 16 – Pintura interna;

A reforma e manutenção dos prédios públicos é de responsabilidade da Administração Pública Municipal, neste caso refere-se a reforma da Unidade Básica de Saúde do Km 38 o que é de suma importância por tratar-se de saúde pública, de um bem comum de uso coletivo, o que representa a segurança e bem estar das pessoas que utilizam diariamente esses espaços, além disso é necessário que disponibilizemos ambientes confortáveis e apropriados para que os servidores que ali trabalham possam exercer suas funções laborais com uma maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente harmonioso para atender a comunidade que precisa usufruir dos serviços prestados na Unidade de Saúde. A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, razão pela qual merecem especial cuidado e atenção pelo poder público.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 26 de abril de 2023.

JAIME DA SILVA STANG  
PREFEITO MUNICIPAL

LILIAN GISELI ALBERTON  
ENGENHEIRA CIVIL