

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR**


**NÚMERO DO CERTIFICADO: 000003283-24**

**VEÍCULO APROVADO**

01 PROPRIETÁRIO <b>ANCINI TRANSPORTES LTDA</b>		02 CPF / CNPJ <b>44.657.532/0001-71</b>	
03 ENDEREÇO / CEP <b>COM LINHA NOVA VITORIA, SN SN ZONA RURAL NOVA PRATA DO IGUAÇU PR / 85685-000</b>			
CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)			
04 ESPÉCIE / TIPO <b>PASSAGEIRO / ONIBUS</b>		05 CARROÇARIA <b>NÃO APLICAVEL</b>	
06 MARCA / MODELO / VERSÃO <b>AGRALE/MASCA GRANMINI O</b>		07 COR <b>AMARELA</b>	08 ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO <b>2009/2010</b>
09 PLACA / NF <b>ARY9G79</b>	10 NÚMERO DO CHASSI <b>9BYC3061SAC000247</b>	11 COMBUSTÍVEL <b>DIESEL</b>	12 POTÊNCIA(CV) <b>115</b>
13 CILINDRADA(CC) <b>0</b>	14 TARA(T) <b>5,32</b>	15 PBT (T) <b>7,90</b>	16 CMT (T) <b>* 11,00</b>
17 LOTAÇÃO (P) <b>31</b>		18 RENAVAL <b>00178169161</b>	

**FOTOS DO VEÍCULO**

**TRASEIRA**



**DIANTEIRA**



**PLACA**



**PANORAMICA**



21 INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
O veículo acima identificado foi inspecionado nas instalações da sede da empresa emissora do documento. O veículo foi inspecionado conforme requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas NBR14040. Visando atestar o atendimento aos preceitos de segurança veicular da legislação de trânsito. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta. Ficam contidas nesse documento técnico as condições do veículo no momento da inspeção. Caso ocorra alterações, ou se envolva em acidente e apresente avarias posterior a data e hora de inspeção, este perderá a validade imediatamente.

22 OBSERVAÇÕES	
23 DATA DA INSPEÇÃO <b>20/02/2023</b>	24 RESPONSÁVEL TÉCNICO <b>Giovane Elias Rogiński - 08189818902</b> Crea: 185061/D
25 INSPECTOR TÉCNICO <b>ALISSON ZEFERINO DE SOUZA - 09176680908</b> CFT: 162353/TD	





**APOIA**  
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE  
DOS ORGANISMOS DE  
INSPEÇÃO ACREDITADOS

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

AVAL CASCAVEL INSPICOES VEICULARES LTDA  
CNPJ: 06.045.563/0001-82  
R SOCIOLOGIA, 113  
CEP: 85819-250 / Cascavel - PR  
TEL: 33249006  
EMAIL:

NÚMERO DO LAUDO  
000003283-24  
ORDEM DE SERVIÇO  
34.436

INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 OIVA 041  
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023 10:43:11

INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 OIVA 041  
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023 10:42:49

EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 OIVA 041  
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023 10:51:09

EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 OIVA 041  
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023 10:51:41

NUMERAÇÃO DO CHASSI



AVAL CASCAVEL OIA-SV 0149 OIVA 041  
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023 10:44:17

*Giovane Elias Rogitski*  
Engenheiro Mecânico  
CREA-PR 185061/D



# TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

<b>GRUPO 1</b>	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	<b>GRUPO 6</b>
<b>GRUPO 2</b>	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA
VELOCÍMETRO	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	<b>GRUPO 7</b>
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
<b>GRUPO 3</b>	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LANTERNAS	<b>GRUPO 8</b>
LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETROREFLETORES	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
<b>GRUPO 4</b>	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	<b>GRUPO 9</b>
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
<b>GRUPO 5</b>	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE SERVIÇO	BANCOS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
COMANDOS	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
SERVOFREIO	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	

  
 Giorane Elias Rogitaki  
 Engenheiro Mecânico  
 CREA-PR 185061/D